

Finalização - Junção Da Estrutura Com O Circuito

a. Passo 1




Imagem 1: Passando o LED pelo furo frontal.

Imagem 2: LDR envolto no canudo e na fita isolante.

b. Passo 2 e 3




Imagem 1: Motores presos com enforcas-gato e fios positivos e negativos passando pelo furo central.